日本安全保障貿易学会 <u>第19回研究大会</u>

X線CTによる リバースエンジニアリングと 3Dプリンティング

### 鈴木宏正

東京大学 suzuki@den.t.u-Tokyo.ac.jp 2015年 3月14日





4

# 現物融合型エンジニアリング

# デジタルエンジニアリング



(C) H. Suzuki, RCAST, U. Tokyo, 2008

### なぜ測るか?

工程内で現物形状を計測し、 形状・寸法を検証

### 現物融合設計

実体の形状を変形して設計 し、デジタル化

実験とシミュレーションを同 じ形で実施



各工程で型や製品を計測しCADと比較して問題点の洗い 出し

異なる製造条件による製品の形状比較による条件最適化 製品のばらつきを求め、設計形状や寸法・幾何公差に フィードバック

クレイモデルからCADモデルを生成するリバースエン ジニアリング 型の手直し後にCADモデル生成 現物しかないもののCADデータ作成

現物の誤差要因=スプリングバック、ヒケ・反り、手直し等 現物による実験と現物を計測したモデルによるシミュレー ション 現物しかない(CADデータのない)もののシミュレーション

素形材を計測してNC加工 組立中の車体を計測してロボットの溶接経路を変更 工場を計測して設備設計 (As Built モデリング)

### なぜ測るか? 製造された部品形状を検査(寸法計測)

- 形状測定
  - 部品形状を計測した点群と、CADモデルを比較し、誤差を評価
  - カラーマップ表示
- GD & T (Geometric Dimensioning and Tolerancing)
  - 幾何公差や寸法の測定 (CAT, Computer Aided Testing)
- 3D単独図
  - 従来2次元図面に記述されていた、寸法や幾何公差の情報を3次元CADモデルに付与
  - その情報とスキャンデータを使って、自動的に寸法や幾何公差を測定



H. Suzuki, UTokyo, JAPAN. 2015

なぜ測るか?

クレイモデル

測定点群



粘土モデルでスタイルデザイン



-フェスモデル



日産自動車の匠 木村誠氏 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20081009/1019737/?P=2

3D 譚族図関係企画 ISO 16792 JIS JEITA 3D 単独図規格ガイドライン JAMA/JAPIA 3D単独図ガイドライン

### 個人に合わせたオーダーメード



三次元CAD

光浩形装置 補聴器のカバーデータ オーダーメード補聴器 リオネット夢耳工房 リオン(株)

© H. Suzuki, RCAST, Univ. Tokyo, 2012

三次元測定装置

なぜ測るか?

3次元スキャニング技術



点座標

接触型プローブ

メーカー:ツアイス, ミツトヨなど 価格:数百万から数千万

|      | X線CT | 光学式 | 接触式 |
|------|------|-----|-----|
| 計測精度 | 0    | 0   | Ø   |
| 計測時間 | 0    | 0   | ×   |
| 内部計測 | 0    | ×   | ×   |



メーカー: GOM, Steinbicklerなど 価格:数百万から3千万





(X線源とディテクタ)

メーカー: X-Tek, Yxlon, 東芝、島津など 価格:数千万から数億円

### 表面スキャン v.s. CTスキャン

大竹豊@東大







 $\mu-focus$  XCT

FPD=フラットパネ ル検出器









大竹豊@東大



### CTスキャンからの3次元画像生成



ファンビーム方式



http://www.yxlon.com/Products/Tireinspection-systems/Y-CT-Tire



H. Suzuki, UTokyo, 2015



断面画像





黒:空気 灰:アルミ 白:鉄

### XCTによる鋳造巣の検査

大竹豊@東大





H. Suzuki, UTokyo, 2015

### Nano CT

- Xradia MicroXCT
  - 1.5 um resolution
  - 90 150 KeV source
  - Small to large samples
  - High contrast with Phase Enhanced Imaging









### **Fraunhofer** Fraunfofer EZ<sup>IIS</sup>T XXL http://www.iis.fraunhofer.de/de/bf/xrt/system/xxl-ct.html





H. Suzuki, UTokyo, 2015







### 自動車丸ごとCT



### **Dimensional XCT**

- XCTの特徴(非破壊,内部計 測,高速計測,全面計測)の 特長をもちつつ高精度化
- 座標計測装置の位置付け
  - 接触式CMMの代替を狙う
    - "CMM + XCT probe" (Werth 社)
- 2008年頃から商品化
- 現状の適用分野
  - プラスチック及び 軽金属の小物部品

H. Suzuki, UTokyo, 2015



Carl Zeiss IMT社 Metrotom 1500



Werth社 TomoScope HV500







Nikon Metrology社 XT-H225



# CTALEYONGO 3次元形状生成大田密東大(第二)(第二)(第二)(第二)(第二)(第二)(第二)(第二)(111)<

### ボリュームモデル





ボリュームレンダリング

■断面画像(スライス)の積み重ね

■ボリュームモデル=3次元画像

- 3次元格子状に並んだボクセルが画素値をもつ



### ボリュームモデルからメッシュモデルへ







CT画像(CT値の画像)



CT画像

| 1500 | 475  | 076  | 070  | 264  | 220  | 245  | 20   | 226  | 505  | 1000 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1922 | 4/3  | 270  | 210  | 204  | 230  | 215  | 20   | 320  | 595  | 1000 |
| 1868 | 571  | 390  | 216  | 286  | 250  | 199  | 114  | 316  | 850  | 2335 |
| 2580 | 1240 | 495  | 303  | 241  | 297  | 323  | 298  | 585  | 1553 | 2897 |
| 3261 | 2221 | 1267 | 561  | 328  | 414  | 420  | 797  | 1397 | 2600 | 3218 |
| 3578 | 3214 | 2720 | 1822 | 1124 | 1106 | 1236 | 2029 | 2782 | 3276 | 3498 |
| 3700 | 3552 | 3482 | 3171 | 2730 | 2682 | 2894 | 3125 | 3429 | 3468 | 3547 |
| 3663 | 3655 | 3627 | 3595 | 3507 | 3624 | 3560 | 3434 | 3585 | 3527 | 3529 |
| 3532 | 3583 | 3568 | 3572 | 3656 | 3650 | 3496 | 3502 | 3597 | 3511 | 3487 |



30

大竹豊@東大







### ■等値面=一定の値を取る面

- ■等値面生成
  - 閾値を指定して等値面を生成する方法
  - マーチングキューブ法
- ■材質の境界の閾値の値を取る面 H. Suzuki, UTokyo, 2015

### マーチングキューブ法

マーチングキューブ法

- [Lorensen 1987]の論文と特許

- ■セル、辺
  - 8ボクセルからなる直方体(立方体)
- 両端のボクセルの値が閾値に対して異符号になる
  辺に頂点を生成し、それらをつないで三角形面群



# 

H. Suzuki, UTokyo, 2015

### 複数材質部品における形状抽出

■鉄・アルミ・樹脂などCT画像上の値が 明らかに違う場合には自動抽出可能



34

大竹豊@東大

CTの処理プロセス (1)



H. Suzuki, UTokyo, 2015



 $I_0$ 

36

### 線減弱係数(linear attenuation coefficient)

- ■透過によるX線量(単色)の減衰率
- 同質の材料の場合

$$I = I_0 \exp\{-\mu L\}$$

- L=透過長

 $-\mu = 線減弱係数$ 

単位長さ当たりの減弱を表す係数 ■ 場所によっていが変わる場合

$$I = I_0 \exp\left\{-\int_{-\infty}^{\infty} \mu(x) dx\right\}$$



Ι

### CTの処理プロセス (2)



H. Suzuki, UTokyo, 2015

### 再構成アルゴリズム



 投影像から、CT画像としてスライス画像や 3次元像(ボリュームデータ)を得る.





### CT値 (CT画像の画素値)

- ■線減弱係数
  - 単色エネルギーのX線CTの場合には、このCT値は線源弱係数と一対一に対応する。
- ■密度
  - X線と物質の支配的相互作用が、コンプトン散乱であるような高エネルギーCT (概ね1MV以上の最大エネルギーをもつCT装置)の場合には、「CT値」は物 質の密度と概ね対応する。
- ハウンズフィールド単位
  - 特に医療用CTの世界で、空気のCT値を-1000、水のCT値を0とするもの。

### CTの処理プロセス(3)



H. Suzuki, UTokyo, 2015



©Klaus Mueller Stony Brook University, USA



投影数(ビュー数)が少ないためのエリアシング



X線のエネルギーが不足し減衰が大きい場合の スキャッタリング 43

©Klaus Mueller

Stony Brook University, USA

### ビームハードニングによるアーチファクト

- 主に2種類のアーチファクトを 引き起こす
  - カッピングアーチファクト
    - 円柱の中央部の線減弱係数が低 く求まる。平均透過長の長い中 央部ほど、低めになる。
  - ストリークアーチファクト





© S. Kasperl Fraunhofer EZRT

### CTの処理プロセス(4)



H. Suzuki, UTokyo, 2015

・閾値処理(等値面生成)やエッジ抽出処理



CTの処理プロセス(5)



- 現物融合型エンジニアリング
  - 3次元スキャニング(光学式, XCT)は多数の成功事 例があり、その有効性は認知
- CAT
  - 寸法や幾何公差の評価
  - 計測機メーカー
    - 接触式CMMと同じソフトで処理
  - その他のCT バンドルソフト
    - VGStudio CATを含む豊富なCTデータ処理機能
- CADとの比較
  - ヒケ、ソリなどの歪みや変形の評価
- リバースエンジニアリング
  - CADデータを作成

### X線CTスキャンのエンジニアリング応用

大竹豊@東大

- 非破壊で内部構造を観察する応用
  - 亀裂や鋳巣の検出・内部構造の確認
- 高精度な形状測定が必要な応用

- CAD (形状リバース) · CAE (シミュレーション) · CAT (寸法検査)



鋳巣の検出 H. Suzuki, UTokyo, 2015





現物ベース シミュレーション

CADと現物の 寸法比較



スキャン時間2時間,マニュアル操作が必要

スキャン時間30分、全自動

### 測定精度は?

- ■表面の位置精度は、ボクセルサイズの数分の1から10分の1程度
  - 例) 直方体のボクセルのサイズ=200 µm の時, 20 µm ~ 50 µm 画素数が1000<sup>3</sup>とすると測定範囲は200 µm x 1000=200 mm<sup>3</sup>
- ■GD&Tでは形体の当てはめを行うので測定精度はこれよりも良い.
  - Nikon Metrology MCT225HA
  - 最大許容指示誤差(VDI/VDE 2630準拠) MPE E=3.8+L/50mm



H. Suzuki, UTokyo, 2015

### 精度保証技術 計測標準

- 規格の目的
  - 装置のもつ形状や寸法の測定能力を評価する方法を定めることによって,
  - ユーザーは装置を比較することができ,
  - ベンダーはベンチマークの範囲に限定できる.
- ■評価方法
  - 規格で定義されたファントムを計測し、その測定値を求める - ボールの中心位置による長さ、ボールの直径など
- Dimensional XCT の規格開発
  - 座標計測CMMの規格 ISO 10360
  - ドイツ VDI/VDE 2630
  - 日本も作業に参加
- JIS 産業用 X 線 CT 装置 用語
  - JIS B 7442 : 2013









51

写真:AIST

### Dimensional XCT の光学系幾何精度の重要性

- Dimensional XCT でも一般的なアルゴリズム使用(Feldkamp 法など)
- 高精度化には再構成アルゴリズムの前提となる光学系の幾何学的精度が重要
  - 測定機並みの機械構造とキャリブレーション



H. Suzuki, UTokyo, 2015

### XCT→3D Printer





### インクジェット方式の3Dプリンタ

大竹豊@東大





## XCT→Sinogram Polygonizer→FEM→3DP



変形と歪の表示

四面体 メッシュ 実物



大竹豊@東大







現物 色付けしてある CG 3D Printing 主曲率による色付け

H. Suzuki, UTokyo, 2015

### 質量属性(重心、モーメント、重量)の再現

### [Deepak 2014]









おもりを組み込む

### ■産業用X線CT装置によって3次元形状を抽出するための技術の紹介

産業用X線CT装置の紹介

- スキャンデータの活用例の紹介
- ■産業用X線CT装置による3次元データを用いた3Dプリンティングの紹介

### Common properties of 3DP and XCT

|                             | 3DP  | ХСТ  |
|-----------------------------|--|--|
| Layered operation           | Layered<br>manufacturing                               | Slice images<br>(tomogram)                             |
| Inner structure             | Print<br>inaccessible inner<br>structure               | Scan<br>inaccessible inner<br>structure                |
| Constant-Time<br>Complexity | Printing time is<br>independent to<br>shape complexity | Scanning time is<br>independent to<br>shape complexity |

H. Suzuki, UTokyo, 2015

まとめ